


## 윈도우 프린터로 출력하기

캐드스타의 설계된 내용을 윈도우 프린터로 출력하기 위하여 **File / Print** 메뉴를 선택한다.



1. **Output To**


	윈도우에서 기본프린터로 지정된 프린터의 이름이 나타난다.
---	---------------------------------

2. **Print Area**

인쇄되는 영역을 지정한다.


	현재 화면에 나타나 있는 부분만 출력한다.
	화면의 상태와 관계없이 디자인 전체를 출력한다.

다음의 예는 화면의 상태가 왼쪽과 같을 경우 Window를 선택했을 경우와 Design을 선택했을 경우 결과이다



3. Source data

이 기능은 회로도에서만 활성화 되고 PCB를 출력하는 경우는 활성화 되지 않는다.




회로도 중에서도 2장 이상으로 설계된 회로도를 출력 할 때 사용된다.


**Current Sheet** – 현재 화면에 보이는 Sheet 한 장만 출력한다.

**Whole Design** – 현재 화면의 Sheet 와 관계 없이 전체 Sheet를 출력한다.

**Selected Sheet** – Select Sheet 버튼을 눌러 선택한 Sheet들만 출력 한다.



4. **Print Setup**


	다른 프린터를 지정하고 자 할 때 사용한다.
	

5. **Report**

	윈도우 프린터 사용 시 Report 옵션은 무의미하다.
---	--------------------------------

6. **Draft**

실제 굵기로 출력하지 않고 가는 선으로 출력한다. 내부가 채워진 다각형은 외형만 나타난다.



7. **All Colours to Black**

흑백으로 출력한다. 프린터 설정과 관계없이 흑백으로 출력한다.

**컬러프린터 사용 시** 이 옵션을 Check 하면 별도로 프린터 설정을 변경하지 않아도 흑백으로 출력한다.

**흑백 프린터 사용 시** 이 옵션을 Check 하지 않으면 색상별로 음영조정으로 출력된다.

8. **Use 16 Bit Postscript Scaling**

윈도우NT PostScript 프린터 드라이브를 사용하는 경우 배선과 글자가 실제 굵기로 표시되지 않을 경우 선택하여 사용한다.

9. **Text Options**

PDF와 같이 파일형식의 출력을 사용할 경우에만 사용 된다. 윈도우 프린터로 바로 출력을 할 경우에는 사용되지 않는다.




10. **Component names**

여기에서 지정한 부품의 이름은 출력하지 않는다. 여러 개를 지정할 경우 ,로 구분한다.



위의 P와 같이 지정하면 R과 C로 시작되는 부품의 이름을 출력 하지 않는다.



이 기술자료에 관하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락 주시기 바랍니다.

김은영 팀장 / 02-6961-5480 / 010-4801-0459 / cadstar@dmsscadstar.co.kr