


스냅기능을 이용하여 정확한 치수 확인하기


Snap 기능이 활성화 된 상태에서

1. **Home 탭 메뉴의 Measure**를 선택한다.


치수를 확인하고 싶은 첫번째 지점 근처에 커서를 가져가면 자동으로 스냅지점을 정확하게 찾아준다.




커서를 이동하면 커서 끝에 치수가 나타난다.




치수를 확인하고 싶은 두 번째 지점 근처에 커서를 가져가면 자동으로 스냅지점을 찾아준다.




두 번째 지점을 클릭하면 화면에 정보가 나타난다.



각 항목의 설명은 다음과 같다.



표시 단위를 바꾸고 싶으면 **Measurement Units** 항목을 클릭한다.




캐드스타에서는 6종류의 단위로 표시 할 수 있다.

좀 더 정확하게 표시하기위해 소수점 자리를 선택 할 수 도 있다.

Measurement Precision 항목을 클릭한다.

캐드스타에서는 소수점 아래 6자리까지 표시할 수 있다.



이 기술자료에 관하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락 주시기 바랍니다.

김은영 팀장 / 02-6961-5480 / 010-4801-0459 / cadstar@dmsscadstar.co.kr